

FORD S-MAX 2006-		D (H)	S ()	T ()	C ()
F106-A		6,9	75	2400	1000
D = g* TC/T+C ()					
S -					
T -					
C -					

1000 (F106-A) 80 / .
 28248-89 «
 37.001.096-93 «

	F106-A	1
50		1
19,8		1
		1

8 30(7) 10 30(8)
 12 35(9)

1 (L/1)		
2 (54/2G)		
3 (31/3)		
4 (R/4)		
5 (58R/5)		
6 (54/6)		
7 (58L/7)		




Схема сборки F106-A

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Белка ТСУ		1
2	Кронштейн левый		1
3	Кронштейн правый		1
4	Прокладка шара		2
5	Кронштейн крепления гидрошки		1
6	Шар А.СF.01		1
7	Болт М8x30		8
8	Болт М10x30		6
9	Болт М12x35		4
10	Болт М12x90		2
11	Гайка М12(с.контр.)		2
12	Гровер д 10		6
13	Гровер д 12		4
14	Шайба д 8(увеличенная)		8
15	Шайба д 12		7
16	Шайба д 10		6

